

SAINT-GOBAIN

SALA DE GERÊNCIA DA ENGENHARIA



Entrada antiga



*Demolição de alvenaria/
Sinteko no piso*



Sala antiga



Vista atual - Ambiente clean



Aplicação de novo Sinteko no piso



Antigo WC



WC revisado e pintado

DEPT. DE RH - PRÉDIO AMARELO



Antes da obra



*Novo forro e luminárias
ambiente clean e confortável*



Vista interna



Vista lateral



*Reconstrução da alvenaria
e nova pintura*



Vista lateral exterior



*Fornecimento e Instalação
de escada de emergência/
Implantação de ar condicionado*

REFORMA DO SETOR DE LOGÍSTICA



Área antiga de Engenharia



Nova área com instalação de arquivo deslizante



Área antiga de Engenharia



Nova área de Logística

REFORMA DO PISO DE CONTABILIDADE



Vista lateral esquerda



*Retirada do carpete/
nivelamento do contrapiso*



Novo piso de Paviflex



Vista lateral direita



Nivelamento do contrapiso



Ambiente clean e confortável